

作業報告書

No. C 2015-002

京都大学 金築 様

林栄精器株式会社
〒170-0004
東京都豊島区北大塚1-28-3
TEL : 03-3918-5326
FAX : 03-3918-5712

つくば事業所
〒305-0045
茨城県つくば市梅園2-17-9
TEL : 029-863-6360
FAX : 029-859-6361

作業 責任者	作業担当者	
		

作業件名	ワイヤーチェンバーの不具合修正作業
関連図面番号	7 1 7
関連チェンバー名称	MWDC-717
作業期間	2015年 4月 14日 ~ 5月 28日
作業内容	<p>受入検査</p> <p>ガスリーク 合格</p> <p>HV 不合格 低い電圧からリークが多い</p> <p>分解・修理</p> <p>フレーム全体の払拭を行いました。</p> <p>再組立後、ガスリークが発生。原因を究明して修理しました。</p> <p>パッキン接続部の接続方法を変更しました。</p> <p>再組立後、HV検査で放電が発生。原因を究明して修理しました。</p> <p>センスワイヤーを張替えました。</p> <p>検査</p> <p>ガスリーク 合格</p> <p>HV 合格</p>
作業数量	<p>パッキン修理 10本</p> <p>センスワイヤー張替え 1本</p>
特記事項	フレーム厚が薄いので 極細の中空パッキンを使用。

上記のとおり作業を行いましたのでご報告させていただきます。